

Indirekteinleiterinformation

Mineralölabscheider (MÖA)

Überwachung für Mineralölabscheideranlagen

gemäß ÖWAV-Regelblatt 16



ABWASSERVERBAND UNTERE SCHRANNE

Geschäftsstelle
beim Gemeindeamt Ebbs
6341 Ebbs, Kaiserbergstraße 7
Tel.: 05373/42202-100, Fax: DW 115

Klärwerk in 6342 Niederdorf,
Innstraße 10, Tel.: 05373/42202-880,
Fax: DW 885

Gemeindeverband der Gemeinden
Ebbs, Erl, Niederdorf,
Niederdorferberg, Rettenschöss
DVR 0483974 / ATU 38872902

Arbeitsumfang und Zeitplan

Tätigkeit	Zeitplan	Arbeitsumfang
Kontrolle (durch Betreiber möglich)	mind. 1x im Monat bzw. anlassbezogen	- Gemäß Betriebsanleitung - Messung der Schlammhöhe - Messung der Ölschichtstärke - Ggf. Veranlassung und Überwachung der Räumung - Eintragung in das Wartungsbuch
Probenahme (durch geeignete Fachleute)	siehe Anschluss- und Entsorgungsvertrag	Entnahme einer qualifizierten Stichprobe (mit anschließender Abwasseranalyse durch ein hierzu befugtes Labor)
Wartung (durch Sachkundigen)	mind. 2x im Jahr	- Messen der Schlammhöhe - Messung der Ölschichtstärke - Funktionskontrolle - Überprüfung der Warneinrichtung - Eintragung in das Wartungsbuch
Räumung (durch hierzu befugte Entsorger)	gemäß Ergebnis Wartung	- Schlamm Entsorgung - Öl Entsorgung - Reinigung des MÖA inkl. Einbauten - Eintragung ins Wartungsbuch
Generalinspektion (durch Sachverständige, fachkundige Unternehmen)	alle 5 Jahre siehe Anschluss- und Entsorgungsvertrag	- Prüfung der Ablaufqualität (siehe Probenahme) - Prüfung auf Planübereinstimmung - Prüfung auf Übereinstimmung von Projekt / Bescheid und Praxis - Prüfung des Bau- und Wartungszustandes von MÖA und Kanal - Prüfung der Entsorgungsnachweise - Prüfung des Wartungsbuches - Prüfung der Dichtheit - Erstellung Bericht für AWV bzw. BH - Eintragung in das Wartungsbuch